

# Instrukcja *czyli ...*

... JAK ZROBIĆ NAPRASOWANKĘ NA KOSZULCE

**KROK PO KROKU :)**

D R U K A R N I A  
**POPPart24**

Pełna oferta w naszym sklepie internetowym:

[www.poppart24.pl](http://www.poppart24.pl)



**1**



Połóż koszulkę (lub inną odzież) na desce do prasowania i przeprasuj miejsce, w którym chcesz umieścić nadruk. To bardzo ważne, by powierzchnia do nadruku była całkowicie równa. Poczekaj, aż wilgoć odparuje z materiału.

**2**



Połóż naprasowankę na materiale. Sprawdź dokładnie czy nadruk jest ułożony prosto i w równych odległościach od boków odzieży. Przykryj całą naprasowankę papierem do pieczenia. To kolejny ważny element. Jeśli tego nie zrobisz, folia transportowa przyklei się do żelazka i będzie je bardzo trudno doczyścić.



**3**



Rozgrzej żelazko do temperatury 160°C. Przyłóż żelazko przy krawędzi naprasowanki i przytrzymaj około 10-15 sekund. Żelazko należy dociskać ze średnią siłą. Następnie przesun żelazko w kolejne miejsce i powtórz wgrzewanie. Zamiast ruchu jak przy prasowaniu zalecamy podniesienie żelazka i przyłożenie go w nowym miejscu. Powtórz tę czynność, aż cały nadruk zostanie wgrzany.

**4**



Odłóż koszulkę do ostygnięcia i dopiero po tym zerwij folię. Folię zrywaj powoli i delikatnie. Jeśli zauważysz, że nadruk nie "złapał" się materiału, to znaczy, że wgrzewanie zostało źle przeprowadzone. Prawdopodobnie ustawiłeś złą temperaturę lub za krótko wgrzewałeś nadruk. W takim wypadku zostaw folię transportową i powtórz wgrzewanie.

**5**



Po zdjęciu folii transportowej przykryj ponownie nadruk papierem do pieczenia i powtórz wgrzewanie. Temperaturę ustaw taką samą jak przy pierwszym wgrzewaniu. Zmieni się za to czas, przytrzymuj w jednym miejscu żelazko około 5 sekund. Nie musisz też podnosić żelazka i przykładać w nowe miejsce. Możesz przesuwać je jak przy prasowaniu. W tym dodatkowym wgrzewaniu chodzi o wzmocnienie krawędzi nadruku, które są najbardziej narażone przy odrywaniu folii transportowej.

## **Naprasowanki – na co zwrócić uwagę**

Prawidłowe wykonanie naprasowanki nie jest trudne, ale czasem coś może pójść nie tak.

### **Do najczęstszych błędów należą:**

- Przesunięcie nadruku podczas przykrywania go papierem do pieczenia.
- **Zbyt długie wgrzewanie, przez co nadruk staje się mniej odporny na pranie.**
- Niedokładne wgrzewanie i pominięcie niektórych fragmentów nadruku.
- **Pranie tkanin z naprasowanką w temperaturze powyżej 40°C oraz suszenie w suszarkach mechanicznych.**

